

מעודכן לינואר 2010


רשימת תיוג - בדיקת נוכחות ומצב אסבסט במבנים

1. פרטים כלליים:

1. שם האתר בית - ספר הנצרים
2. כתובת רח' העצמאות בנימינה
3. שם בעל הנכס מועצת בנימינה
4. איש קשר מיקיאל המועצה
5. מהות המבנה (מגורים, תעשייה או מוסד ציבורי) מוסד ציבורי
6. סיבת ביצוע הבדיקה/סיור לפי בקשה מועצה בנימינה - שמי קאן בסיס
7. תאריך ביצוע הבדיקה/סיור 28/1/20
8. שם המפקח, מבצע הבדיקה/סיור דניאל דהן - קב"ן בנין קא"ה
9. משתתפים נוספים

2. פרטי המבנים המכילים לוחות אסבסט-צמנט:

- א. תרשים של המבנים/סככות המכילים חומר מכיל אסבסט (חמ"א) במוסד הנבדק, מבנים נוספים בסביבתם (עד 200 מ') וגודלם. יש לציין מרחקים, כיוונים ותיאור המבנים.



ב. תאור של המבנים מכילי חמ"א: _____
 מס' מבנים / סככות בהם קיים חומר מכיל אסבסט (חמ"א) באתר סה"כ: _____

מבנה/סככה 4	מבנה/סככה 3	מבנה/סככה 2	מבנה/סככה 1	
	מבנה 3 300	מבנה 2 כיתול	מבנה 1 אולם ספורט	שימוש מבנה מכיל אסבסט (מחסן, כיתה, סככת צל, משרד וכד')
	צא	צא	צא	מופע אסבסט (גגות, סככה פתוחה, קיר חיצוני/פנימי וכד')
	לא	לא	לא	קיום קשר ישיר בין לוחות אסבסט לחלל המבנה
	300	500	480	הערכת שטח לוחות אסבסט-צמנט (מ"ר)
	מציא 20	מציא 100	מציא 100	מרחק המבנה מבתי סמוכים (מ') פרט.
	ק"מ	ק"מ	ק"מ	גישה לתלמידים (מגרש משחקים, מגע יד, וכו')
	סימנים, ישנים, הציג יעקב	ק"מ	לא	האם יש רטיבות בתוך המבנה (אינדיקציה ללוחות פגומים על הגג)

3. לוחות אסבסט-צמנט/מצב הלוחות:

מבנה/סככה 4	מבנה/סככה 3	מבנה/סככה 2	מבנה/סככה 1	
	מבנה 3 מקין	מבנה 2 שמי קטן 30/60	מבנה 1 מקין	לוחות תקינים או שבורים/סדוקים, פרט
	מבנה 3 מקין	מבנה 2 שמי קטן	מבנה 1 מקין	מצב שולי/קצוות הלוחות
	מבנה 3 מקין 1310	מבנה 2 מקין 1310	מבנה 1 מקין 1310	לוחות שחוקים ומתפוררים

שברי לוחות על הקרקע	אין	אין	אין
לוחות צבועים, פרט	לוחות צבועים בצורה אבה	לוחות צבועים בצורה אבה	לוחות צבועים בצורה אבה
האם הגגות מכוסים בתזזיות	לא	לא	לא

האם נלקחו דוגמאות לאנליזה (בדיקות צובר), מהיכן (מספר המבנה)? לא, יש לצרף תוצאות האנליזה. יש לציין בתרשים את מיקום הדגימה.

האם יש באתר מוצרים חמ"א נוספים (ציוד במעבדה, מכלי מים במקלטים, צינורות, מעבירי מים וכו), במידה וכן נא פרט.

4. לוחות אסבסט-צמנט- הנחיות טיפול ותחזוקה:

מבנה/סככה 4	מבנה/סככה 3	מבנה/סככה 2	מבנה/סככה 1	
	צבע עילון	צבע עילון	צבע עילון	א. צביעה (משני צידי הלוחות במיקרה שניתן)
	אין ציור	יש ציור ליקוי ו-3 ציורים פניה מערבית	אין ציור	ב. החלפת חלק מהלוחות בחומר לא מכיל אסבסט. פרט מס' לוחות ומיקום מדויק
	לא	לא	לא	ג. תיקון סדקים בודדים. פרט מיקומם.
	לא	לא	ולחץ בחוזק ריקוח בפאנל צמר סלעים	ד. הסרת כל הלוחות במבנה והחלפתם בחומר שאינו מכיל אסבסט

הערות נוספות:

דניאל דהן קבלן בניין בע"מ

ח.פ. 515085983

קבלן רשום 100 ג' מס' 26250

מנהל עבודה בעבודות בנייה ובניה הנדסית מס' 40892

קבלן ומפקח בעבודות אסבסט מס' 29044

נייד: 050-5879787 פקס: 04-6379246



חתימת מפקח אסבסט

תאריך 28/1/20

דגשים לעורך הדו"ח:

- יש לצרף לדוח תמונות ברורות של האתר וסביבתו ושל מצב לוחות האסבסט מקרוב.
- יש לערוך דו"ח מפורט הכולל: רקע כללי, תיאור הסביבה, ממצאים ומסקנות עורך הדו"ח.
- בכל המלצה על פירוק אסבסט או ביצוע עבודת אסבסט יש להדגיש כי חובה להגיש בקשה לאישור הוועדה ולהפנות להנחיות הוועדה באינטרנט ולרשימת קבלנים ומפקחים.
- במידת הצורך, ניתן להוסיף פסקה בהמלצות:

אסבסט-צמנט, הנו מוצר קשיח, ששימש שנים רבות לבניה, המכיל מלט ו כ- 10%

סיבי אסבסט.

לפי המידע הקיים היום, אסבסט-צמנט אינו מהווה סכנה לבריאות - כל עוד הוא במצב שלם ולא מתפורר במגע ידני, לא שבור / מרוסק או שרוף, ואין מבצעים בו עבודות הגורמות לריחוף אבק כגון: שבירה, ניסור, קידוח, ליטוש שיוף וכדומה.