

מדינת ישראל

משרד החינוך

אגף הבטיחות

תאריך: 10/08/2022

לכבוד

מר יעקב סטחי ממונה בטיחות מחוז חיפה

הנדון: דיווח על "אישורי מוכנות" במוסדות חינוך – בתי ספר וגני ילדים לקראת שנת הלימודים תשפ"ג

דיווח "אישורי מוכנות" במוסדות חינוך – בתי ספר וגני ילדים של הרשות המקומית
בנימינה-גבעת עדה לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג.

סטטוס אישור		סמל המוסד	סוג מוסד		שם המוסד	מס"ד
אין אישור	קיים אישור		בי"ס	גן		
	×	310078	×		אשכולות	1
	×	310086	×		הנדיב	2
	×	313478	×		אמירים	3
	×	310128	×		גבע	4
	×	384248	×		בראשית	5
	×	353706	×		הרים	6
	×	204032		×	תמר	7
	×	204040		×	מרים	8
	×	204156		×	רימון	9
	×	463307		×	ארו	10
	×	804864		×	הדר	11
	×	451054		×	עינב	12
	×	171496		×	גפן	13
	×	137802		×	שקד	14
	×	234328		×	חרצית	15
	×	234310		×	תאנה	16
	×	355412		×	סחלב	17
	×	354555		×	יסמין	18

מדינת ישראל

משרד החינוך

אגף הבטיחות

19	ברוש	×	451849	×	
20	רותם	×	204057	×	
21	אורנים	×	132233	×	
22	אלון	×	147462	×	
23	כלנית	×	463315	×	
24	חדס	×	570697	×	
25	הפרחים	×	195495	×	
26	תות	×	463299	×	
27	אלונים	×	104760	×	
28	ניצנים	×	104745	×	
29	חרוב	×	204008	×	
30	רקפת	×	104752	×	

סיכום כללי

מס"ד	סוג המוסד	סה"כ מוסדות ברשות	סיכום מוסדות שקיבלו אישורי בטיחות	סיכום מוסדות שאינם כשירים ¹	הערות
1	בתי-ספר	6	כלל בתי הספר		
2	גני ילדים	24	כלל הגנים		

על החתום:

שם משפחה	שם פרטי	אלון	קב"ט/ מנהל בטיחות מוסדות חינוך	אלון אגם
			תפקיד ברשות/ בעלות	חתימה

¹ מוסדות שאינם כשירים – מוסדות שנבדקו או לא נבדקו ולא טופלו בהם המפגעים בקדימות 1. כלומר, מפגע בקדימות 1 הינו פגם או ליקוי שלפי דעת עורך המבדק הוא מהווה סכנה ברורה ומיידית לפגיעה באדם במגע מקרי או לא מכוון (דוגמאות אפשריות – מרצפת שלא במקומה; ברזל זווית בולט בחצר המשחקים; חוסר במעקה; בור בחצר; פינה חדה במתקן משחקים או מתקן חצר; נקודת היתפסות או הילכדות במתקן משחקים; מתקן ספורט לא מקובע או מבוסס; חלון ללא מגביל נפילה; מתקן חשמלי לא מוארק; שקע חשמלי חשוף; מדרגה שבורה; חפץ בולט למעבר ופגמים וליקויים דומים אחרים).